

Bebakening Oostendse haveningang westelijk werkgebied opgeheven

Written by Pieter

Friday, 13 September 2013 20:05 - Last Updated Wednesday, 18 September 2013 22:59

Het komt erop neer dat de groene laterale boei OH7 weggenomen is. Dat is goed want die lag buiten de dammen.

De andere laterale OH boeien in dit BAZ vermeld liggen allemaal binnen de dammen en zijn eigenlijk overbodig.

De N-kardinaal OH7 blijft de belangrijkste. (al had het ook een W-kardinaal kunnen zijn)

(Ook het Oostelijke gebied is veranderd, de meeste gele boeien zijn weggenomen, er liggen nog twee kardinalen en een meetboei.

Maar daar is nog geen BAZ van gevonden.)

BAZ

[201319 - 12/09/2013](#)

>19/293 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJKE STREK DAM -

BEBAKENING - WERKGEBIED OPGEHEVEN -

KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Het werkgebied aan de westelijke strekdiam is opgeheven.

De laterale lichtboei OH7 (Belg. LL nr.: 0438.7) in positie 51° 14,57'N 2° 54,74'E is definitief opgenomen.

De volgende laterale lichtboeien blijven als permanente vaarwegmarkering:

OH in positie 51° 14,46'N - 2° 55,01'E

OH1 in positie 51° 14,41'N - 2° 55,05'E

OH2 in positie 51° 14,46'N - 2° 55,19'E

OH6 in positie 51° 14,38'N - 2° 55,29'E

OH8 in positie 51° 14,25'N - 2° 55,36'E

De noord-kardinale lichtboei OH9 in positie 51° 14,36'N 2° 54,50'E blijft als permanente markering voor de "current deflection wall".